# hoja de datos



### Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109



Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109

Puede utilizarse de acuerdo con:			
ASTM D 4541	BS EN 24624		
NORSOK M-501			

Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109

El medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109 proporciona al usuario de un modo de realizar simples pruebas de adherencia satisfactoria/no satisfactoria con respecto a un límite especificado.

- No destructivo\*
- Fácil de utilizar
- No requiere calibración
- Sufrideras de tensión certificados codificados por color
- Robusto y ligero
- Adaptador disponible para utilizar con el dispositivo de prueba PAT de acuerdo con la norma (noruega) NORSOK M-501

\*No destructivo si el revestimiento se encuentra dentro de la especificación y la sufridera se rompe. Sólo queda un pequeño botón sobre la superficie que puede eliminarse cizallando

Dimensiones de la unidad de arranque montada	Métrica	Británica
Altura	150mm	6 pulg.
Anchura (con mango)	80mm	3 pulg.
Peso del kit	1,7kg	3,75 libras

Descripción	Valor de elemento de prueba	Precisión	Código de color	Número de pieza
Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109	5MPa (725PSI)	±5%	Rojo	F1091
Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109	7MPa (1015PSI)	±5%	Azul	F1092
Medidor de pruebas para adherencia por tensión Elcometer 109	9MPa (1304PSI)	±5%	Amarillo	F1093
Sufrideras de recambio de 5MPa (paquete de 25)				T10913952
Accesorios	Sufrideras de recambio de 7Mpa (paquete de 25)			T10913953
	Sufrideras de recambio de 9Mpa (paquete de 25)			T10913954
	Adhesivo de epoxi de Araldite			T99912906

#### Adherencia

La mayoría de los productos manufacturados, desde las grandes construcciones hasta los más pequeños electrodomésticos, está provista de un revestimiento protector o decorativo. Si este revestimiento se estropea antes de lo previsto, pueden que haya que hacer frente a costosas reparaciones, por lo menos.

La realización de una prueba de adherencia tras el proceso de revestimiento indica la fuerza con la que el revestimiento está afianzado en la superficie o en otra capa de revestimiento, o la fuerza de cohesión de algunos sustratos. En los procedimientos de inspección y mantenimiento se realizan pruebas rutinarias para poder detectar posibles defectos del revestimiento.

Elcometer ofrece una completísima gama de medidores de adherencia diseñados específicamente para adaptarse a sus necesidades. Estos medidores se dividen en tres categorías:

Método de trama/corte cruzado El revestimiento se corta en pequeños cuadrados para reducir la fijación lateral y se mide la adherencia teniendo en cuenta normas ISO, ATM o estándares empresariales.

Método de arranque Se pega una sufridera de tensión con adhesivo al revestimiento y, cuando éste se ha secado, se mide la fuerza necesaria para despegar la sufridera de la superficie.

Método de empuje
Al igual que el método de arranque,
se pega una sufridera al
revestimiento. Sin embargo, cuando
se ha secado el adhesivo, el
medidor separa la sufridera de la
superficie desplazándola.

# hoja de datos

### elcometer

#### **Productos Asociados**



Cortador de trama cruzada Flcometer 1542

Es ideal para revestimientos finos sobre superficies planas y está disponible en tres modalidades de separación, según el espesor de la capa para la que se desea comprobar la adherencia.



Medidor de pruebas para adherencia por arranque Elcometer 106

El medidor de pruebas para adherencia por arranque Elcometer 106 es fácil de manejar y totalmente portátil, y además ofrece un valor numérico de la adherencia.



Medidor de pruebas para adherencia neumático Elcometer

El Elcometer 110 Patti® es un medidor de pruebas para adherencia neumático y portátil que utiliza gas comprimido a través de una bombona u otra fuente de aire comprimido.



Medidor de pruebas para adherencia hidráulico Elcometer 1910 PATHandy™

Este medidor de pruebas para adherencia hidráulics es ligero y portátil e incluye elementos de seguridad para una precisión exacta y a prueba de desviaciones.

#### **INGLATERRA**

Elcometer Instruments Ltd Edge Lane Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000 Fax: +44 (0)161 371 6010

correo electr.: sales@elcometer.com

www.elcometer.com

#### U.S.A.

Elcometer Inc 1893 Rochester Industrial Drive Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500 Gratuito: 800 521 0635 Fax: +1 248 650 0501

correo electr.: inc@elcometer.com

www.elcometer.com

#### CANADÁ

Elcometer Ltd PO Box 622, 401 Ouelette Avenue Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500 Gratuito: 800 521 0635 Fax: +1 248 650 0501

correo electr.: ca\_info@elcometer.com

www.elcometer.com

#### **ASIA Y LEJANO ORIENTE**

Elcometer (Asia) Pte Ltd 896 Dunearn Rd Sime Darby Centre #3-09 Singapore 589472, Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822 Fax: +65 6462 2860

correo electr.: asia@elcometer.com

www.elcometer.com

#### **BÉLGICA**

Elcometer SPRL Rue Vallée 13 B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10 Fax: +32 (0)4 374 06 03

correo electr.: be\_info@elcometer.be

www.elcometer.be

#### **FRANCIA**

Elcometer SARL 97 Route de Chécy 45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44 Fax: +33 (0)2 38 91 37 66 correo electr.: fr\_info@elcometer.fr www.elcometer.fr

#### **ALEMANIA**

Elcometer Instruments GmbH Himmlingstraβe 18 D-73434 Aalen

Tel: +49 (0)7366 91 92 83 Fax: +49 (0)7366 91 92 86 correo electr.: de\_info@elcometer.de www.elcometer.de